

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆九午科技有限公司		资质证号	APJ-（渝）-011	
委托单位	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司巴龙路加油加气站				
项目名称	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司巴龙路加油加气站安全现状评价				
项目类别	☐ 预评价 ☒ 现状评价 ☐ 验收评价 ☐ 其他				
所属业务类别		批发和零售业 / 零售业 / 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 / 机动车燃油零售			
安全评价过程控制情况					
安全评价	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
项目管理	牟方舟		邓勋民		龙启科
编制过程	报告编制人		报告提交日期		报告审核人
	牟方舟		2024 年 12 月		郭立瑾
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号		注册安全工程师注册证号	是否专职
牟方舟	化工工艺	S011053000110192003017		/	是
郭立瑾	化工工艺	1700000000201083		0144266	是
周文骏	化工工艺	1700000000301702		55230333487	是
唐翔宇	化工工艺	0800000000205561		/	是
方翼华	化工机械	0800000000205567		/	是
王玉洁	化工机械	1800000000201332		/	是
杨文章	电气	1500000000200525		/	是
张立平	电气	S011065000110192003229		/	是
邓静	安全	1700000000200947		/	是
曹全堂	安全	0800000000306212		/	是
孟志强	自动化	0800000000303621		/	是

邓勋民	化工工艺	0800000000103052	0008277	是
邓勋民	化工工艺	S011053000110192002907	/	是
项目简介	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司巴龙路加油加气站（以下简称“巴龙路加油站”）原名为重庆中石化城盛石油销售有限公司巴龙路加油加气站，经营范围为汽油、柴油，目前该站仅加油部分建设完成。因重庆中石化城盛石油销售有限公司注销，主要负责人由苏小彬变更为汤琦，巴龙路加油站进行名称和主要负责人变更手续，目前营业执照变更完成，应急预案备案登记表和成品油零售批准证书变更未完成，危险化学品经营许可证主要负责人变更完成，但是名称为中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司巴龙路加油站，建议变更为中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司巴龙路加油加气站。巴龙路加油站位于重庆市巴南区花溪街道李家沱组团 G 分区 G29-2-2/05 地块，占地面积 2140m²，总建筑面积 522.22m²。 巴龙路加油站储罐区设置 4 个卧式 FF 双层承重式油罐，位于车行道下，承重 50 吨，其中 30m³ 的 92#汽油罐 1 个，30m³ 的 95#汽油罐 1 个，20m³ 的 98#汽油罐 1 个，20m³ 的 0#柴油罐 1 个，巴龙路加油站油品储罐总容积(柴油折半计算)为 90m³，属于三级加油站。			
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
	牟方舟、郭立瑾	2024 年 12 月 10 日	现场勘察	1) 水封井缺严禁烟火的标志牌；2) 二氧化碳灭火器缺少检测日期的登记牌；3) 液位仪、渗漏检测报警器及视频监控系统未接入 UPS 电源；4) 进口处的限高标识数字对不上，且西侧出口无限重标识；5) 西侧出口未划设地面引导线。