

安全评价报告信息公示表

机构名称	重庆九午科技有限公司		资质证号	APJ-（渝）-011	
委托单位	重庆思玛特石油有限公司永川三教加油站				
项目名称	重庆思玛特石油有限公司永川三教加油站安全现状评价报告				
项目类别	☐ 预评价 ☒ 现状评价 ☐ 验收评价 ☐ 其他				
所属业务类别		成品油零售			
安全评价过程控制情况					
安全评价项目 管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	马玄		邓勋民		龙启科
编制过程	报告编制人		报告提交日期		报告审核人
	李胜		2025.11		郭立瑾
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/ 证书编号		注册安全工程 师 注册证号	是否专职
马玄	化工工艺	1800000000200638		018724	是
唐翔宇	化工工艺	0800000000205561		007424	是
周文骏	化工工艺	1700000000301702		031699	是
方翼华	化工机械	0800000000205567		007330	是
孙永强	化工机械	1800000000201254		019707	是
邹明迹	电气	1600000000201232		029194	是
钟兢	电气	1700000000201054		030702	是
李胜	安全	20221004655000000257		55230342829	是
邓静	安全	1700000000200947		018934	是
简杨	自动化	20231004655000000534		19250436467	是

郭立瑾	化工工艺	1700000000201083	021175	是
龙启科	化工工艺	S011053000110192002907	026158	是
邓勋民	化工工艺	0800000000103052	003764	是
项目简介	重庆思玛特石油有限公司成立于 2019 年 07 月 22 日，注册地位于重庆市永川区来苏镇大松林村大湾村民小组 100 号附 1 号，法定代表人为彭其双。主要经营成品油批发。 重庆思玛特石油有限公司永川三教加油站（以下全文简称“三教加油站”）地处重庆市永川区三教镇石龙路 108 号，企业成立于 2025 年 10 月 17 日，企业负责人：李鹏，主要从事经营零售汽油、柴油。			
现场开展工作 情况	勘察人 员	勘察时间	勘查任务	勘查中的问题
	马玄、李 胜	2025.10.30	项目设备设 施、周围环 境、安全管理 情况	1. UPS 未投用。 2. 柴油发电机底部存在液体物质 污渍，请排查是否存在跑冒滴漏， 并及时检修。 3. 配电室各类配电箱上未张贴 “当心触点”安全警示表示。 4. 绝缘手套、绝缘鞋上未见检验 合格标签。 5. 部分安全警示标识已褪色、翘 边请及时更换；下边的受限空间警 示牌请摆放好。 6. 建议加油区油管人孔操作井的 盖板上喷涂油品标号 7. 加油站入口未见入站告知牌。 8. 位于加油站东南面的加油机底 部油气回收泵存在接线不防爆；部 分管路螺帽打有密封胶。 9. 部分加油枪可能存在渗油，请 全面排查检修。 10.油管人孔操作井的潜油泵外壳