

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆九午科技有限公司	资质证号	APJ-（渝）-011	
委托单位	华兰生物工程重庆有限公司			
项目名称	华兰生物工程重庆有限公司安全现状评价			
项目类别	☐ 预评价 ☒ 现状评价 ☐ 验收评价 ☐ 其他			
所属业务类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人	
	邓静		邓勋民	
编制过程	报告编制人		报告提交日期	
	邓静		2025.10	
	报告审核人		报告审批人	
	朱进		邓勋民	
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
邓静	安全	17000000000200947	55100092568	是
朱进	化工工艺	08000000000103053	/	是
唐翔宇	化工工艺	08000000000205561	/	是
周文骏	化工工艺	17000000000301702	55230333487	是
方翼华	化工机械	08000000000205567	/	是
孙永强	化工机械	18000000000201254	/	是
李胜	安全	20221004655000000257	552303042829	是
张洵	安全	18000000000301269	/	是
邹明迹	电气	16000000000201232	/	是

钟兢	电气	17000000000201054	/	是
简杨	自动化	20231004655000000534	19250436467	是
龙启科	化工工艺	S011053000110192002907	/	是
邓勋民	化工工艺	08000000000103052	55110109175	是
项目简介	华兰生物工程重庆有限公司是重庆唯一一家血液制品生产企业，位于重庆市涪陵区鹤凤大道 66 号，成立于 2007 年 8 月 15 日，占地面积 74211m²,建筑面积 58666m²,所属行业类别：医药制造业中的 2761 生物药品制造。 公司主要从事血液制品的生产，产品包括：人血白蛋白、静注人免疫球蛋白，其中年产人血白蛋白 30 万瓶（10g/瓶），静注人免疫球蛋白 10 万瓶（2.5g/瓶）。 公司现有职工 630 人左右，下设有安全环保部，主要负责公司安全环保的检查、监督、管理等工作，共有 28 人，公司专职安全管理人员 13 人，其中注册安全工程师 2 人。 公司经重庆市应急管理局 2023 年 10 月 31 日考评为安全标准化三级企业，有效期至 2025 年 10 月。			
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
	邓静、朱进	2025.4.15	现场及资料勘察	1) 安环部前方平台应增设护栏； 2) 锅污中心顶部未设可燃气体探头； 3) 锅炉房旁水箱设备间存放更衣柜；水箱设备间检维修存在漏水情况； 4) 储水罐检修作业无监护人，临时用电、动火作业无警戒线；爬梯无护栏； 5) 6#建筑酒精处理控制柜报警，未处理； 6) 乙醇回收站生产区气动阀气源管线未有效固定、精馏塔传感器电源线未加保护套管； 7) 乙醇回收站生产区平台踢脚板高度不满足要求； 8) 乙醇泵区部分压力表红线标识脱落； 9) 乙醇罐区容量储量告知牌与实际不一致，最大储量标识错误； 10) 罐区管道流向标示部分脱落，需完善； 11) 阴凉库为丙类仓库，储存乙类危险化学品（过氧化氢、乙酸酐、冰醋酸等）、甲类危险化学品（高

				锰酸钾); 氢氧化钠属于危险化学品, 存放在立体仓库 (非专用库房); 12) 仓储车间无设备标识、铭牌不清楚; 13) 五金材料库使用爬梯拿取材料 (坠落高度基准面 2 米及以上进行的作业, 属于高处作业) 14) 1#电梯检验过期; 15) 未见与现场一致且合规的总平面布置图; 16) 乙醇预冷间玻璃门顶部上方玻璃无 3C 标识, 不满足泄爆要求;
--	--	--	--	---